Organismo accreditato Accredited body

CRIOCLIMA s.r.l.

Via Pavia, 28 20835 MUGGIO' (MB) - Italia www.crioclima.it







Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Riferimento Contact		+39 039 792183 laboratorio@crioclima.it									
Tabella allegata al Certificato di Accreditamento Annex to the Accreditation Certificate	01838 Calibration REV. 005 UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018										
Attività oggetto di accreditamento Accredited activities	Temperatura - Catene termometriche (indicatori e trasme - Misuratori e termometri per la misura di te Umidità - Misuratori (SHU-01)	ettitori) (STE-04)	a Pavia, 28 835 MUGGIO' (MB) Ilia	A							
-	Temperatura - Catene termometriche (indicatori e trasme - Ambienti termostatici e climatici (misura di Umidità - Generatori dinamici (SHU-02)	ettitori) (STE-04)	esterno, presso Clienti	EXT							

L'incertezza di misura riportata nelle seguenti tabelle è da intendersi come incertezza estesa ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente ad un livello di fiducia di circa il 95%. Eventuali deviazioni sono puntualmente indicate.

Area metrologica Metrological area

Temperatura

S	ettore / Calibration field	(STE-04) Catend	e termometriche (indicatori e trasm	ettitori)				
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional	Lamno di mistira		Incertez: Uncerta		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location	
monamone	modourana	parameters	moded of	nont range	U ₁	U 2	mounou / roccaure	200011011	
Indicatori di temperatura			≥ -90 °C	< 0 °C	0,17 °C	Uris	Metodo interno.		
con termocoppie		n.a.	≥ 0 °C	< +200 °C	0,12 °C	Uris	Taratura per confronto con strumento di riferimento		
a metallo nobile				≥ 200 °C	≤ 250 °C	0,095 °C	Uris	in mezzo comparatore in liquido	
Indicatori di temperatura				-196 °C			Metodo interno. Taratura per confronto con strumento di riferimento in bagno di azoto liquido		
con termocoppie a metallo base	Temperatura	Femperatura n.a.	≥ -90 °C	< +200 °C	0,075 °C	Uris	Metodo interno. Taratura per confronto con	A	
			≥ 200 °C	≤ 250 °C	0,12 °C	Uris	strumento di riferimento in mezzo comparatore in liquido		
Indicatori di temperatura con termistori		n.a.	≥ -75 °C	≤ +250 °C	0,03 °C	Uris	Metodo interno. Taratura per confronto con strumento di riferimento in mezzo comparatore in liquido		

(continua)

¹ L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{{\rm u_1}^2+{\rm u_2}^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con $u_{\rm ris}$ si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.



(Continua) Area metrologica "Temperatura" – Settore "Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)" (STE-04)

Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional	nl Campo di misura Measurement range		dditional Campo di misura Uncertainty Measurement range				Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
	parameters				U 1	U ₂				
(continua)										
	Temperatura n.a.		-196 °C		0,025 °C	Uris	Metodo interno. Taratura per confronto con strumento di riferimento in bagno di azoto liquido			
Indicatori di temperatura		n.a.	≥ -90 °C	< 0 °C	0,025 °C	0.025 °C	Metodo interno. Taratura per confronto con strumento di riferimento	A		
con sensori al platino			> 0 °C	≤ +250 °C		uns	in mezzo comparatore in liquido			
			0 °C		0,01 °C	Uris	Metodo interno. Taratura per confronto con campione di riferimento in bagno di ghiaccio fondente			

(continua)

ACCREDIA

² L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{{u_1}^2+{u_2}^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con u_{ris} si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

(Continua) Area metrologica "Temperatura" – Settore "Catene termometriche (indicatori e trasmettitori)" (STE-04)

Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters Campo di misura Measurement range		Measurand Additional Measurement range Uncertainty			Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
		parameters			U 1	U2		
(continua)								
Indicatori di temperatura con sensori al platino	Temperatura	n.a.	≥ -90 °C	≤ +250 °C	0,133 °C	Uris		
Indicatori di temperatura	Tomporatura		≥ -90 °C	< +200 °C	0,142 °C	Uris		
con termocoppie a metallo base	Temperatura	Temperatura n.a.	≥ 200 °C	≤ +250 °C	0,167 °C	Uris	Metodo interno.	
Indicatori di temperatura			≥ -90 °C	< 0 °C	0,201 °C	Uris	Taratura per confronto con strumento di riferimento	EXT
con termocoppie	Temperatura	n.a.	≥ 0 °C	< +200 °C	0,167 °C	Uris	in mezzo comparatore a secco.	
a metallo nobile			≥ 200 °C	≤ +250 °C	0,151 °C	Uris		
Indicatori di temperatura con termistori	Temperatura	n.a.	≥ -75 °C	≤ +250 °C	0,135 °C	Uris		

ACCREDIA

³ L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{{u_1}^2+{u_2}^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con u_{ris} si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.

Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	A	Condizioni dditional parameters		di misura	Incertezza ⁽⁴⁾ <i>Uncertainty</i>		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location
matament	Weasarana	7.0	danional parameters	Wicasarcii	Measurement range		U ₂	- Wethout Frocedure	Location
			non controllata	≥ -70 °C	< -40 °C	0,251 °C	Uris		
			non controllata	≥ -40 °C	< 0 °C	0,194 °C	Uris		
		<u>R</u>	40 % ≤ UR ≤ 60 %	≥ 0 °C	< +70 °C	0,180 °C	U ris		A
Misuratori		va (U	40 % ≤ UR ≤ 60 %	≥ 70 °C	< 90 °C	0,195 °C	Uris		
con termocoppie a metallo base	Temperatura	relati		≥ 90 °C	< 100 °C	0,239 °C	Uris		
o a metallo nobile		Umidità relativa (UR)	non controllata	≥ 100 °C	< 120 °C	0,283 °C	Uris	Metodo interno. Taratura per confronto in mezzo comparatore in aria	
				≥ 120 °C	< 140 °C	0,312 °C	Uris		
				≥ 140 °C	< 160 °C	0,369 °C	Uris		
				≥ 160 °C	≤ 180 °C	0,433 °C	Uris		
			non controllata	≥ -70 °C	< -40 °C	0,202 °C	Uris		
			non controllata	≥ -40 °C	< 0 °C	0,124 °C	Uris		
		(UR)	40.0% 4.110 4.00.0%	≥ 0 °C	< +70 °C	0,102 °C	Uris		
Misuratori		/a (U	40 % ≤ UR ≤ 60 %	≥ 70 °C	< 90 °C	0,127 °C	Uris		
con termistori o	Temperatura	relati		≥ 90 °C	< 100 °C	0,187 °C	Uris		
sensori al platino		Umidità relativa	non controllata	≥ 100 °C	< 120 °C	0,241 °C	Uris		
		L L		≥ 120 °C	< 140 °C	0,274 °C	Uris		
				≥ 140 °C	< 160 °C	0,338 °C	Uris		
				≥ 160 °C	≤ 180 °C	0,406 °C	Uris		

⁴ L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{{\rm u_1}^2+{\rm u_2}^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con $u_{\rm ris}$ si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in °C.



Se	ettore / Calibration field	(STE-10) Ambienti termostatici e climatici (misura di temperatura)								
Strumento Instrument	Misurando Measurand	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range		Incertezza ⁽⁵⁾ Uncertainty		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location		
					U 1	U ₂				
Ambienti termostatici Camere termostatiche Camere climatiche Locali climatizzati/termostatati Frigoriferi/freezer Incubatori Autoclavi Muffole	Temperatura	Temperatura ambiente: da 5 °C a 40 °C Umidità relativa ambiente: da 10 %UR a 85 %UR	≥ -90 °C	≤ +250 °C	0,079 °C	и иит	Metodo interno. Taratura per confronto con campioni di riferimento	EXT		

ACCREDIA

⁵ L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{{u_1}^2+{u_2}^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con u_{UUT} si indica l'incertezza tipo dovuta all'ambiente sottoposto a taratura, espressa in °C.

Area metrologica Umidità Metrological area

Settore / Calibration field			(SHU	(SHU-01) Misuratori									
Strumento Instrument		Misurando <i>Measurand</i>	Ad	Condizio			di misura nent range	Incertezza Uncertainty	(6)	Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location		
				·				U1	U 2				
			a	≥ -5 °C	< 0 °C	≥ 10 %UR	≤ 90 %UR	da 0,265 %UR a 1,2 %UR					
Igrometri e	elettrici		ratura aria	≥ 0 °C	≤ 90 °C	≥ 5 %UR	≤ 98 %UR	da 0,205 %UR a 1,05 %UR	Uris	Metodo interno.	Δ.		
termoigrometri	Umidità relativa	grometri	Offilialia relativa			≥ -5 °C	< 0 °C	≥ 10 %UR	≤ 90 %UR	da 1 %UR a 1,55 %UR		Taratura per confronto in mezzo comparatore	А
	meccanici		Tempo	≥ 0 °C	≤ 90 °C	≥ 5 %UR	≤ 98 %UR	da 1 %UR a 1,45 %UR	- U _{ris}				

⁶ L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{{\bf u_1}^2+{\bf u_2}^2})$ ed è espressa con 2 cifre significative. Con $u_{\rm ris}$ si indica l'incertezza tipo dovuta alla risoluzione dello strumento in taratura espressa in %UR.



	(SHU-02) Generatori dinamici								
Strumento Instrument	Misurando <i>Measurand</i>	Condizioni Additional parameters	Campo di misura Measurement range		Incertezza (7) Uncertainty		Metodo/Procedura Method / Procedure	Sede Location	
					U 1	U ₂			
		Temperatura dell'aria: da 0 °C a 90 °C			da				
Ambienti climatici Camere climatiche		Temperatura di rugiada/brina: da -30 °C a +90 °C	≥ 5 %UR	≤ 98 %UR	0,06 %UR	U UUT	Metodo interno.	FVT	
Locali climatizzati/termostatati Apparecchiature climatizzate		Temperatura ambiente: da 5 °C a 40 °C	25 %UK	≥ 90 %UR	а		Taratura per confronto con campione di riferimento	EXT	
		Umidità relativa ambiente: da 10 %UR a 85 %UR			1,6 %UR	U UUT			

Fine della tabella / End of annex

ACCREDIA

8/8

⁷ L'incertezza estesa di misura è ottenuta combinando le componenti u_1 e u_2 indicate in tabella con la formula: $(2\sqrt{{u_1}^2+{u_2}^2})$ °C ed è espressa con 2 cifre significative. Con u_{UUT} si indica l'incertezza tipo dovuta all'ambiente sottoposto a taratura, espressa in %UR.